

# Reifenverschleiß Außen höher? 275/45/20

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 8. Juli 2015 um 16:32

[Zitat von Harald](#)

Hallo,

das ist bei mir und meinen 265/50 19 Reifen auch so, aber nur, wenn ich ständig das Luftfahrwerk auf Komfort habe. Hat mich auch schon gewundert, aber offensichtlich läuft das Fahrwerk im Komfort-Modus (2 cm höher) mit einem positiven Sturz und deshalb laufen sich die Reifen so ab.

Hallo,

in welchem VW-Vertriebszentrum bist Du als Serviceberater tätig?

Stimmt Deine Aussage, ist dies m.E. ein technischer Fehler, der Garantieansprüche möglich macht.

Gruß