

Reifenverschleiß Außen höher? 275/45/20

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 8. Juli 2015 um 20:20

[Zitat von Harald](#)

....das verstehe ich jetzt nicht ganz.....aber das war die Aussage des Freundlichen, als ich diese Problematik mal angesprochen habe.....ich wäre auch an einer entsprechenden Lösung interessiert, da ich gerne im Komfort-Modus fahre.

Weiß jemand, wie man das Problem gelöst bekommt, mein Freundlicher hat wohl keine Ahnung, bzw. will nichts daran machen.

Hallo Harald,

ungleichmäßiger Reifenabrieb ist nicht normal und hat auch nichts mit dem Dämper-Modus zu tun in dem das Fahrzeug überwiegend betrieben wird.

Daher meine Frage, welcher "Fachmann" diese These vertreten hat.

Reklamier die Problematik und stell Ersatzansprüche und weise ihn darauf hing, dass Volkswagen dir bestätigen soll, dass der stark unterschiedliche Reifenverschleiß, auf die übermäßige Nutzung des Komformodus zurück zuführen ist.

Ich glaube dies nicht.

Solche Erscheinungen haben eher etwas mit falschem Luftdruck zu tun.

Gruß