

Probleme Automatikgetriebe V6 Benziner

Beitrag von „warrior63“ vom 10. Juli 2015 um 13:43

Hallo Zusammen,

bin neu hier im Forum und würde mich freuen, wenn mir jemand ein paar Tips geben könnte. Im März wurde an meinem V6 Benziner Bj. 2003 der Schieberkasten getauscht, seit 3 Tagen höre ich mahlende Geräusche, die mit zunehmender Geschwindigkeit lauter werden. Geräusch bleibt bei Lastwechseln.

Meine Werkstatt, welche damals den Schieberkasten getauscht hat, hat einem VW Mann die Symptome beschrieben, Ferndiagnose ist Getriebe.

Hoffe er kommt die nächsten 2 Tage. Leider hat meine Werkstatt mit Automatikgetrieben keine großen Erfahrungen. Bevor ich den VW Mann treffe bzw. eine VW Werkstatt konsultiere hier mal die Bitte:

Hat jemand eine Idee, ob es noch eine andere Ursache geben könnte?

Vielen Dank im Voraus

gruss aus der Pfalz