

# **Conti Sport Contact 5 extrem schwammig :-)**

**Beitrag von „hengning“ vom 16. Juli 2015 um 19:26**

Hallo Leute,

da habe ich heute endlich meine völlig fritierten 18" Winterreifen gegen neue Conti Sport Contact 5 275/45 R 20 Y XL getauscht und bin total erschrocken.

Das Fahrverhalten ist eine Katastrophe. Das Auto ist (in Sport, normal und Confort) super schwammig.

Man hat das Gefühl bei kleinen Schlenkern, als wäre man mit einem total überladenen Sprinter unterwegs.

Reifendruck ist ringsrum momentan 2,7. Passt so ungefähr mit der Tabelle in der Tür. Netterweise fehlen die Angaben auf der Conti-Tabelle für den 4,2 V8 tdi.

Fährt von euch jemand diese Reifen und mit welchem Druck?