

Stop Motor aus Öldruck

Beitrag von „Wall-E“ vom 21. Juli 2015 um 16:03

Hallo Leute,

Mein Touareg bleibt mit folgender Meldung Motor aus Öldruck liegen (3,2 Liter V6 Benziner)
Danach ließ er sich starten, sprang aber nicht an.

Nun meint die Werkstatt die Steuerkette müßte getauscht werden.

Ich hatte kein rasseln oder klackern während der Fahrt, alle Informationen aus den Internet sagen Öldrucksenor oder Ölpumpe.

Mein Mechaniker meint, nach löschen der Fehlermeldungen und erneuten starten des Motors stehen jetzt die Fehlermeldungen Kurbelwellensensor und Steuerkettensensor an.

Kann es wirklich sein, wenn die Steuerkette sich gelängt hat, dass der Motor mit der Fehlermeldung Öldruck-Motor aus abschaltet ?

Mit der Bitte um Hilfe
Gruß Uwe