

Klima kühlt nicht mehr

Beitrag von „gino1977“ vom 21. Juli 2015 um 22:26

Hallo,

ich hoffe ich kann mich hier anschließen.

Das Problem bei meinem Touareg ist, dass die Klima nur auf der linken Seite kühlt und rechts heizt! Klimaanlage wurde befüllt, laut VCDS keine Fehler und der Druck in der Anlage ist auch ok. Meine Werkstatt meinte es könnte am Wärmetauscher liegen, hatte jemand das Problem schon oder kann mir jemand das mit dem Wärmetauscher erklären? Dicht ist er ja!

Danke!

2.5 TDI Bj.2007