

Klima kühlt nicht mehr

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. Juli 2015 um 09:08

Hallo Gino1977,

ich vermute eher einen Fehler in der 2C, falls eine 2 C verbaut ist.

Irgenwoher muß die Anlage ja erkennen, welche Temperatur links und/oder rechts herrschen soll?

Bei meinem TII sind die Unterschiede im Gegensatz zum T1 früher, recht stark spürbar.

Gruß

Hannes