Leises Geräusch beim Beschleunigen und im Schiebebetrieb.

Beitrag von "SFL" vom 27. Juli 2015 um 07:23

Ich habe gestern und heute morgen etliche Foren durchstöbert und vieles gelesen.

So komisch es jetzt auch klingt:

Als ich heute morgen los fuhr, war das Geräusch noch da.

Habe dann während der Fahrt einfach mal in die kleine Gruppe (Geländeuntersetzung) umgeschaltet.

Es kam zwar eine Fehlermeldung und er schaltete natürlich nicht um, aber er lief ganz normal weiter.

Nach 2-3 Km die ich so fuhr, hörte ich das Geräusch nicht mehr, und auch nachdem ich wieder zurück geschaltet hatte, auch nicht mehr.

Keine Ahnung was es gebracht hat, ausser den Steppermotor des VTG 100% auf zu fahren, aber das Geräusch ist bis jetzt weg.

Teste das mal, vielleicht erledigt sich das bei dir auch auf diese Weise.

Gruß Stephan