

Heckscheibenwaschdüse sabbert

Beitrag von „PeRo“ vom 30. Juli 2015 um 13:10

Hallo Robert,

danke für deine ausführliche Beschreibung.

Ich halte die Erklärung der "Inkontinenz" durch Ausdehnung der Flüssigkeit für plausibel. Bei meinem Wagen habe ich die Leckage bisher nur bei den extremen Temperaturen der letzten Hitzewelle beobachtet.

Wenn ich Neuigkeiten berichten kann, melde ich mich wieder.

Noch eine Frage:
wofür steht TSC?

Viele Grüße
Peter