

Freisprecheinrichtung (Bluetooth) beim RNS 850

Beitrag von „coala“ vom 7. August 2015 um 12:45

[Zitat von Markus29](#)

[...] Habe letztens lediglich festgestellt, dass der Fensterheber der Beifahrersite nicht mehr richtig funktioniert. [...]

Servus,

hast du mal versucht, wenn die Scheibe ganz oben ist, den Knopf gut 2 Sekunden zu ziehen? Wenn das nicht hilft, riecht das nach Schwergängigkeit oder Bruch der Scheibenführungen (Kraftbegrenzung greift). Du kannst mal versuchen, die Scheibe in ihrer Verfahrrichtung per Hand zu unterstützen und - halb geöffnet - auch mal nach vorne und hinten bewegen. Ist hier zu viel Spiel spürbar, dann liegt wohl ein Bruch der Scheibenführung vor.

Bevor du jetzt aber hundert Mal die Scheibe stückchenweise verfahrst, würde ich das lieber mal beizeiten abchecken. Irgendwann macht das der Motor auch nicht mehr mit und dann kannst du dir den auch noch kaufen 😊

Grüße
Robert