

Neigungs/Steigungswinkel anzeige

Beitrag von „jmalter“ vom 10. August 2015 um 11:56

Habe mal erste Erkenntnisse:

Meiner hat eine Luftfederung, DWA und im Steuergerät 1C (Fahrzeug Lageerkennung) ein JCI PathPoint 3500

Der von meinem Nachbarn, keine Luftfederung, keine DWA und im Steuergerät 1C eine JCI PathPoint 2200

Den Unterschied erkenne ich auch daran, dass bei meiner PathPoint 3500 mehr Messwertkanäle vorliegen. Ich habe zusätzlich zwei Kanäle für Quer- und Längsneigung, die der andere nicht hat.

Ich recherchiere aber noch weiter