

Rhythmisches klackern im Motorbereich hinten rechts n

Beitrag von „Darragh“ vom 11. August 2015 um 17:21

Hallo Roger

Kommt darauf an, was du unter "paar KM" verstehst...

Ich würde es so schnell wie möglich machen lassen, da evl. ungefilterter Kraftstoff in die Einspritzdüsen gedrückt wird, welches diese dann durch kleinste Schmutzpartikel verstopfen und damit zerstören würde.

Dann ist es mit einem Filterwechsel nicht getan und geht richtig ins Geld, da dann auch noch neue Einspritzdüsen fällig sind. (Stückpreis ohne Einbau ca. 700€ ... und du hast 6 davon) 🙄