

Abgasregelventil Temperatur Input zu niedrig

Beitrag von „Gosi“ vom 12. August 2015 um 12:27

Hallo,

heute kam das VCDS an. Bei den Fehlern kam bei diesem Teil eine eindeutige Aussage meiner Meinung nach.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Wir versuchen es erstmal mit einer Notleitung für den Fühler.

Ich berichte dann weiter.