

Anhänger Blinker Links Fehler

Beitrag von „macko“ vom 17. August 2015 um 09:36

Servus,

hast Du schonmal Kontaktspray probiert. Vielleicht hat ein Pin in der fahrzeugseitigen Buchse schlechten Kontakt, ggf die Pins auch etwas zurechtbiegen.

Auf das ACC hat dies keine Auswirkung (war zumindest bei mir so).

Gruss

Marco