

Service Kosten 150.000km Toureg R5TDI

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 19. August 2015 um 23:14

Naja, wie janni schon schrieb: lass dir eine detaillierte Auflistung geben. Die Torsionskupplung wird an sich bei 200,- Euro liegen. Der Wechsel ist nicht so schnell durchgeführt und eine Fummelarbeit. Ein Freund von mir, welcher auch hier im Forum ist hat dies damals bei mir erledigt. Wir haben da echt geflucht, weil doch vieles recht eng zugeht. Ich denke in einer Freien Werkstatt mit Bauteilen von LUK solltest du bei ca. 400,- Euro rauskommen. Was an der Inspektion 600,- Euro ohne ÖL kosten soll, frage ich mich aber auch. 😬 Was heißt bei dir Torsionskupplung usw? Dann ist wohl doch mehr kaputt und hängt nicht mit der Inspektion zusammen?!

LG
Manu