

# **Knarzende Lenksäulenverkleidung**

**Beitrag von „coala“ vom 21. August 2015 um 21:31**

Servus Louis,

negativ. Ich darf sagen, bei drei eigenen und zwei leihweise gefahrenen TII habe ich aus diesem Bereich noch keine Geräusche vernommen. Dafür knarzen beim jetzigen Fahrzeug sowohl beide Gurtschlösser vorne, als auch die Armauflage der Mittelkonsole. Und das Handschuhfach quietscht munter beim auf- und zumachen 😊

Grüße  
Robert