

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Hannes H.“ vom 31. August 2015 um 22:27

[Zitat von geniesser](#)

Austausch (gegen 128 GB SSD)

Klingt ja interessant, das RNS510 spricht die große SSD problemlos an, oder musste da noch ein Patch eingespielt werden?

MfG

Hannes