

# KESY deaktivieren?

**Beitrag von „Uwe12345678“ vom 1. September 2015 um 00:04**

Hallo,

mein Touareg (BJ2004) kommt langsam in die Jahre und macht nun immer mehr Probleme.

U.a wird meine Batterie nach einigen Tagen immer schwächer (Batterie 95Ah ist neu, Lichtmaschine lädt, Auto wird meist auf Kurzstrecke benutzt). Nach drei, vier Tagen springt er nicht mehr an.

Der Ruhestrom liegt nach ca 2 Min bei ca 120 bis 170 mA. Jedoch kommt es sporadisch (ca alle 2- 5 Min) immer wieder zu Stromspitzen bis zu 2 A, die zwar nur kurzzeitig anliegen, aber auch die auf Dauer sicher ein Problem darstellen könnte.

In Verdacht habe ich das Kessy. Die Entriegelung über die Türgriffe funktioniert schon längern nicht mehr - Trotzdem kommt es bei Berührung zu einem Stromanstieg.

Ich habe gelesen, dass man die Türgriffsensoren mittels Codierung softwaretechnisch deaktivieren kann.

Hat jemand ein Ahnung wie man die Sensoren deaktivieren kann? Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.