

Xenonscheinwerfer ersetzen

Beitrag von „rebell“ vom 2. September 2015 um 16:19

Meine Scheinwerfer waren auch matt, als ich den dicken bekam.

Die Schutzlackschicht auf dem Kunststoff bekommt durch kleine Steinschläge Löcher, durch die dann Feuchtigkeit darunter kriecht.

Mit etwas Mühe bekommt man die wieder hin, wenn Geld keine Rolle spielt, kann man natürlich lieber neu kaufen....

Mal gucken, ob ich den Thread wiederfinde....

Edit:

Gefunden!

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...fer-aufarbeiten>