

Probleme mit dem Start-Stop-System, Motor schaltet zu früh ab.

Beitrag von „bine.gano“ vom 6. September 2015 um 16:53

Hallo,

bei meinem Touareg Bj. 06/15 habe ich ein Problem mit der Start-Stop-Automatic. Diese stellt den Motor meistens zu früh ab. Der digitale Tacho zeigt noch 3 - 4 km/h an, das Fahrzeug steht noch nicht und der Motor wird abgeschaltet. Der Halt z.B. an einer Ampel endet ruckelnd. Beim Wechsel von D auf R stellt der Motor ab. Beim langsamen Heranfahen an eine Kreuzung stellt der Motor ab. Das ist nicht nur störend, sondern kann auch gefährlich sein.

Ist dieses Problem bekannt? Läßt sich diese Störung leicht beseitigen? Softwareupdate oder Ähnliches?

Grüße

Uwe