

2 Fehler im Fehlerspeicher vom Luftfahrwerk. Brauche Infos

Beitrag von „CrazyAngel0282“ vom 8. September 2015 um 21:00

So, Fehler behoben!

Neuen Sensor eingebaut und Fehler weg.