

# **Steuergerät Antriebsstrang Fehlercode P1647 / Variantencodierung**

**Beitrag von „my\_touareg“ vom 11. September 2015 um 18:59**

Hallo,

seit Kurzem besitzen wir einen '07er 3.0tdi.  
Der erste Fehler läßt nicht lange auf sich warten.

P01647 Variantencodierung des Steuergerät des Antriebsstrang prüfen

mein Vertrauter (no VW) konnte mir aber nicht mehr zu dem Fehler sagen: also denke ich  
schmeiß die Suche an.... Nix.

hier nun die Frage und bitte um Info was uns da erwartet.

Der Wagen fährt wie immer ohne Einschränkung; wenn das Piepen nicht wäre.....

Gruss André