

Ausfall Side Assistent beim TII

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 16. September 2015 um 20:25

Hallo,
die Diagnose und Fehlerspeicher brachte keine Ergebnisse.

Nach Deaktivierung und Aktivierung war das graue Symbol wieder da! 🤖
.....und siehe da, er funktioniert auch.

Der scheint sich also selbst zu deaktivieren ohne auf Störung zu gehen? 🤖

Wir wollen die Entwicklung mal beobachten.

Gruß

Hannes