

RNS510 Reboot-Schleife

Beitrag von „mvleeuwen“ vom 20. September 2015 um 09:16

Ich habe die Version 5238. Installiert ist 1200, lt. VW die letzte freigegebene FW für das RNS510 im Touareg. Macht es einen Unterschied ob CD oder DVD? Der aktuelle CD-Rohling ist von TDK.