

# **Mittellager für Kardanwelle als Ersatzteil...Und es gibt es doch!**

**Beitrag von „rebell“ vom 23. September 2015 um 21:11**

Wuchten ist nicht notwendig, wenn die Welle so zusammen gebaut wird wie sie war.

Ich habe so eine Reparatur zwar am T noch nicht gemacht, aber schon an vielen anderen Fahrzeugen.

An der Welle selber ändert sich doch auch nichts, alles, was sich dreht bleibt alt...