

# **Laute Windgeräusche vom Schiebedach**

**Beitrag von „an78“ vom 25. September 2015 um 23:51**

Hallo,

ich hatte früher bei meinem 5er BMW das Problem mit dem Panoramadach. da war die Dichtung einfach alt und saß nicht mehr gut. Dichtung gewechselt (20min) und herrliche Ruhe im Vergleich zu vorher, auch bei Vollast (Alpina B5 VMax 310 eingetragen:D)

Gruß André