

R5 TDI - Abgase aus dem Motorraum dringen in den Innenraum bei Fahrzeugstillstand

Beitrag von „locale“ vom 30. September 2015 um 14:17

Hallo liebe T-Experten!

Vielen ganz lieben Dank für Eure super schnellen Reaktionen, das ist wirklich Klasse!!!

Ich habe jetzt mal am Krümmer gekuckt: direkt am Übergang Krümmer zum Motorblock hat sich Ruß gesammelt. Kann es sein, dass da "nur" eine neue Dichtung rein muss?

Viele Grüße,

Manni