

Fehler Codierung Steuergerät nach Batterietausch

Beitrag von „Karlchen73“ vom 1. Oktober 2015 um 18:23

Update....

seit gestern abend (per ADAC) ist der Dicke beim Händler unseres Vertrauens, hoffentlich...

Heut morgen, dann Diganose... als einziger Fehler hat er zwei Antennen der Wegfahrsperre in der hinteren Stoßstange gemeldet. Diese sind jetzt erst mal bestellt, in der Hoffnung, dass er morgen läuft.

Was meint Ihr?? Kennt das jemand, hatte jemand auch schon mal solche Probleme?

Was ich v.a. nicht verstehe, aber gerne verstehen würde, wieso kann sich eine Elektonik so verabschieden oder was zerschiessen, bei Totalausfall der BAtterie, das ist doch nix sooo ungewöhnliches, oder doch??

Wäre echt froh, wenn mir jemand Antwort geben könnte.

LG Evelyn