

Tiptronic ohne Funktion

Beitrag von „Markyboy20“ vom 4. Oktober 2015 um 14:01

Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir vor 3 Jahren einen Dicken gekauft und war bist jetzt sehr zufrieden. Nun macht die Tiptronic schlapp. Ich habe einen V6, 3.0 Tdi mit dem 6 Gang Automatikgetriebe. Folgendes, Getriebe läuft 1a, aber sobald ich in die Stufe D schalte ist nach 2 Sek das Symbol im Kombi weg, alle anderen Gänge werden angezeigt. Wenn ich dann in die Tiptronicgasse schalte funktioniert nichts. Ich war beim freundlichen (😊) naja und der hat ausgelesen F189 Schalter für Tiptronic unplausibles Signal. Anfangen konnte er mit dem Fehler nichts, hätten Sie auch wohl noch nie gehabt. Ich müßte das Auto 3 Tage da lassen um alles zu prüfen, evtl müßte sogar das Getriebe zur Fehlersuche zerlegt werden. Das war mir dann zu heiß und beschloss erst einmal selber im Netz zu suchen und ja somit bin ich hier . Kann mir hier jemand evtl weiterhelfen? Hatte diesen Fehler schon mal jemand. Wäre sehr dankbar für eure Hilfe.