

Tür hinten Fensterheber tot

Beitrag von „Gorilla“ vom 8. Oktober 2015 um 21:57

Hallo an alle,

ich muss leider das Thema hochschieben.

<Heute morgen war die Batterie, ca 1.5 Jahre alt tot. Komplett!!!

Mir ist aufgefallen, dass hinten rechts die Tür keinen Strom bekommt. Fensterhebe geht nicht und kein Licht geht.

Habe dann mehrfach Fremgestartet das Fahrzeug läuft, habe dann die Stecker an der B Säule zur Tür gezogen. Trotzdem Batterie wieder leer. Was kann das sein?!

Sucht das Bordnetzsteuergerät trotzdem nach dem Türsteuergerät wenn Stecker gezogen?!?
Oder habt ihr eine andere Idee was der Fehler überhaupt sein kann??

Ich kann von der Fahrerseite den Fensterheber auch nicht betätigen.

Kabel sehen soweit auch gut aus.

Wer kann mir helfen?!? 😞

Danke und Grüße