

# Steuergerät Codierung

**Beitrag von „Yam430“ vom 13. Oktober 2015 um 18:40**

Hallo Touareg Freunde,

bin in neu im Forum und bitte euch um Hilfe.

Ich suche einen Experten der mir ein Steuergerät der FSE Premium codiert.

Habe ein neues Steuergerät welches nach dem Einbau in meinem T nicht erkannt wird.

Kein Telefonmenü in der MFA.

Ich denke da das Steuergerät neu ist, muss es erst einmal codiert werden.

Kann mir da jemand helfen??

Kennt jemand das Problem???

danke euch für eure Hilfe