

Neuling Frage, rauchender Touareg R50

Beitrag von „Hannes H.“ vom 19. Oktober 2015 um 16:10

Riecht es zusätzlich nach Öl? Wenn ja, dann dürfte wohl Öl auf den Auspuff tropfen und das verursacht dann wohl den Rauch in Verbindung mit dem Gestank.

MfG

Hannes