

R5 Heckklappe öffnet nicht komplett -> Beulen am Schädel

Beitrag von „kaimi72“ vom 20. Oktober 2015 um 11:05

Hallo Robert,

vielen Dank für den Hinweis. Soweit ich mich erinnern kann, wurden alle vier getauscht. Wäre es bei nachlassender Dämpferleistung nicht so, dass die Klappe, wenn sie ganz am Anschlag ist, ein Stück weit wieder herunter käme, also nicht komplett offen gehalten wird? Meine Klappe bleibt komplett offen, wenn ich sie erst mal nach oben gedrückt habe.

Viele Grüße

Kai