

R5 Heckklappe öffnet nicht komplett -> Beulen am Schädel

Beitrag von „Alfred80“ vom 21. Oktober 2015 um 22:35

Hallo zusammen,

wenn ich das richtig sehe, habe ich genau das selbe Problem wie Kai: Mein Dicker (Bj 2005) mag seine manuelle Heckklappe nicht mehr so richtig öffnen. Aufgrund des kalten Wetters, wurde das die letzten Tage echt lästig.

Kann mir jemand sagen, ob man die Gasdruckdämpfer als durchschnittlich begabter Schrauber auch selbst wechseln kann? Scheinbar muss man beim R5 ja wohl den Dachhimmel etwas absenken. Habe hierzu aber noch keinen Ansatzpunkt gefunden...

Gruß
Alfred