

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „Darragh“ vom 24. Oktober 2015 um 09:14

Hallo Volker

Ich weiß zwar nicht, ob dieses auch noch Bein TII möglich ist, aber ich bringe bei zu erwartenden Frost die Wischerarme abends in den Wartungsmodus. (Senkrecht stellen)
Dadurch werden die Wischergummis beim aktivieren der Standheizung mit angetaut.