

AUX IN Mittelarmlehne - kein Musik abspielen mit Handy möglich

Beitrag von „Dinotreiber“ vom 24. Oktober 2015 um 18:19

Hallo leandarius,

eine Lösung habe ich nicht, aber einen Hinweis, woran es NICHT liegen sollte: Für das RNS2 DVD braucht für den AUX-Eingang nichts freigeschaltet zu werden.

Ich habe den gleichen Set-Up wie Du und mir mal den Spaß gemacht, meinen I-Pod an den AUX-IN in der Mittelkonsole (auch über den Kopfhörer-Ausgang) anzuschliessen. Die Musik wurde einwandfrei wieder gegeben.

Viel Glück bei der Fehlersuche.