

Standheizung Touareg I 7L

Beitrag von „schosch“ vom 25. Oktober 2015 um 14:59

Das Thema interessiert mich ebenfalls, bei meinem R5 zweifle ich seit einiger Zeit an der richtigen Funktion der Standheizung.

Heute habe ich sie eingeschaltet, die Außentemperatur lag bei ca. 10°C, man hört auch etwas und der Lüfter läuft, allerdings wird es im Fahrzeug allenfalls ganz minimal wärmer.

Kann es sein das die Außentemperatur zu hoch ist und daher gar nicht erst richtig geheizt wird? Allerdings nimmt meine Nase einen gaaaanz leichten Geruch war, so wie ich ihn aus der Zeit kenne, als die Heizung unzweifelhaft in Ordnung war.