

Steuergeräte kommunizieren nicht miteinander!

Beitrag von „Dete64“ vom 26. Oktober 2015 um 19:46

Was tun???? Vielleicht kann mir hier jemand helfen? Mein 😊 kann es nicht. Ich fahre nen V10 TDI. Der säuft wie ein Loch. Unter 15 Liter ist nix zu machen. Aber noch schlimmer ist, dass er ab 3000 U/min wenig Leistung hat. Als ob er Zündaussetzer hätte. Klar, isn Diesel, da geht das nicht. Außerdem nervt der T-Reg mit einem Konstantfahrruckeln bei 60 - 80 km/h. Wie gesagt.; Mein Händler hat nun zum 2. Mal ne neue Software draufgespielt. Jedesmal 3 Stunden upgedatet. Ohne Erfolg. Steuergeräte kommunizieren nicht miteinander heißt es im Testgerät. Hat jemand ne Idee?

Wäre toll wenn mir jemand helfen könnte! !!!

Gruß aus dem Weserbergland.....

Dete Brandt