

# System too Rich at Idle

**Beitrag von „eXtremeTK“ vom 28. Oktober 2015 um 13:21**

Batterie hatte ich auch überlegt.

Habe jedoch erst vor 6 Monaten zwei neue eingebaut.

Die Ladeanzeige bleibt zwar bei nur 13,5-13,8V stehen - das war beim Autokauf jedoch schon so.

Glaube das war ebenfalls beim Vorbesitzer auch so.

Standheizung kann man jedoch auch über 60 Minuten laufen lassen, ohne das die Batterie schwächelt.

Danke für deine Hilfe!