

Touareg-Neuling hat Frage wegen RDKS

Beitrag von „gambas“ vom 30. Oktober 2015 um 07:26

So, jetzt habe ich meine neuen original VW-Winterräder (Dot aus 2014) montiert, lt. Aufkleber mit RDKS-Sensor.

Nach ca 5 Minuten Fahrt fing die Reifenkontrollleuchte zum blinken an und nach ca. einer Minute leuchtete sie dann voll. Heute früh beim Starten erst blinken und dann dauerleuchten.

Habe allerdings etwas mehr als den vorgeschriebenen Luftdruck rein (vorne 2,7, hinten 3,0).

Was könnte das Problem sein, bzw. hat jemand eine Lösung?

Ich dachte, dass sich die Sensoren nach einer gewissen Fahrtstrecke über 25 km/h selber anlernen und den vorhandenen Luftdruck als Basis merken.

Kann es ein, dass einer der Sensoren defekt ist? Oder habe ich was falsch gemacht? Dachte die Sensoren reagieren nur, wenn ein Reifen Druck verliert.

Zum Freundlichen kann ich Garantiemäßig nicht, da ich die Komplettträder von einem Mitarbeiter eines Autohauses (leider 500 km weg) vor einiger Zeit in ebay ersteigert habe.

Gruß
gambas