

# Surrgeräusch links vorne

**Beitrag von „Radi3“ vom 2. November 2015 um 19:48**

Hallo

Ja es definitiv der Zuheizer ich habe den Radkasten ausgebaut und tatsächlich arbeitet der Zuheizer weiter (oder so ein Gebläse am Zuheizer) Tankfüllung ist fast voll, Heute hatten wir 11C laut Ausentemperaturanzeige &#128556;&#128544;

Wenn ich die Sicherung abziehwe dann hörts auf &#128520;

LG