

# Firmwareupdate RNS510

**Beitrag von „Neuer32“ vom 3. November 2015 um 22:20**

Hallo zusammen,

ich habe am Wochenende mein RNS510 geupdated. Ich hatte vorher die älteste Firmware 1200 auf meinem Navi (BJ 05/2008 7L). Als Firmware habe ich die modifizierte Firmware 5238 von Josi verwendet. Bei dieser Firmware soll es laut diversen Foreneinträgen nur um ein Update gehen, bei dem die Codierungen des RNS nicht verloren gehen sollen.

Update verlief problemlos und es funktioniert alles auch wieder, allerdings habe ich das subjektive Gefühl, dass die Codierung doch verändert wurde, weil mein Dynaudio Soundsystem nicht mehr so klingt, wie vorher.

Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder täuscht mich mein Gefühl? Leider habe ich nicht die Möglichkeit die Codierung des RNS 510 abzufragen. Zum Freundlichen wollte ich bisher noch nicht fahren, weil der dann sicherlich fürs prüfen 150 € haben will.

Gibt es eventuell eine einfachere Methode, das in Erfahrung zu bringen?

Vielen Dank im Voraus.

Gruß  
Daniel