

Warnung Abgas / Werkstatt aufsuchen. Probleme mit Drallklappen

Beitrag von „Fisch“ vom 4. November 2015 um 13:04

Hallo Thilo,
schmeiß mal die Suche hier im Forum an. Problem sind oftmals Plastikgelenke an dem Verstellmechanismus die irgendwann ausgeschlagen sind und dann erreichen die Klappen ihre Endstellung nicht mehr. Es gibt einen Reparatursatz für die V6 TDI, kostet um 20 EUR. Teilenummer wurde hier im Forum auch schon einmal gepostet.

Grüße

Mike