

Luftfahrwerk - unterschiedliche Höhe der vorderen Seiten

Beitrag von „DMW“ vom 6. November 2015 um 14:06

Hallo Daniel,

kaputt nicht aber evtl. ein Ventiel (Restdruckventiel) am Luftdämpfer Defeckt (da geht ein kleines schlauchlein hin sieht man von der Seite fast oben)

Einfach mal Fehlerspeicher abfragen wenn noch kein Fehler im Display aufgetaucht ist .

Ich hatte das mal bei mir hinten Ventiele können einzeln gekauft werden halt nicht bei VW.

Vorher halt alles gut einsuppen mit WD40 oder Caramba (am besten immer wieder ein Paar Tage vorher schon besprühen(zum einwirken)

für weitere Fragen einfach melden!

Gruß Alex