

Aufrüsten Zuheizer zur Standheizung

Beitrag von „rebell“ vom 9. November 2015 um 16:44

Ich bin verwirrt 🤔

Nachdem ich jetzt Unmengen gelesen habe, und auch mal die Hotline bei Webasto bemüht habe, bin ich noch nicht schlauer.

Ich habe hier ein Telestart T91 / T100 Modul (Bild) , und eine FB T91 mit VW Logo.

Das Modul müsste also richtig sein, nur die FB scheint die falsche...

Sie lässt sich auf das Modul programmieren, beim Einschalten leuchtet die grüne LED, beim ausschalten die rote.

Aber es passiert nichts am Zuheizer, es kommt auch keine Rückmeldung zur FB, dass die Anlage läuft.

Wenn ich das jetzt mal mit einer reinen Webasto FB testen könnte...

[DSCI0032.JPG](#)