

Brauche eure Hilfe ;-)

Beitrag von „Ingo S.“ vom 9. November 2015 um 19:47

Mein T1 Bj 2004 309.000 km 174 PS R5 / Automatik)macht seit kurzen laute Geräusche seitens des Motors. Weiter fängt nur wenn er warm ist stark im Fahrbetrieb bei allen Drehzahlen an zu ruckeln, als ob das Getriebe einen hat !!! Komisch halt das er das Ruckeln nur im warmen Zustand macht. Zu hohe Lautstärke ist aber auch im kalten Zustand. Der Wandler und das Getriebe wurde gerade eben gemacht. Wandler war hin !! Kennt jemand einen guten Touareg Schrauber im Raum NRW (Bochum) Danke für eure Hilfe.