

Hilfe benötigt, Touareg V10 springt nicht mehr mit Start-Knopf an - nur mit Schlüssel

Beitrag von „Janni“ vom 10. November 2015 um 10:32

Moin, Batterie mag "neu" sein, könnte aber trotzdem unbeabsichtigt strapaziert worden sein. Wie hoch ist die Spannung wenn die Zündung betätigt wird und im abgeschlossenen Zustand nach ca. 1 h, bzw morgens nach einer Nacht?

Wie ist Euer wöchentliches Fahrprofil?