

Probleme beim Bremsscheibentausch

Beitrag von „dolofan“ vom 16. November 2015 um 07:53

[Zitat von Hoere](#)

Hat jemand von euch eine Ahnung was wir falsch gemacht haben?

Ja. Ihr habt VCDS gestartet.:D Beim T2 wird kein Tester benötigt, um die hinteren Scheiben zu tauschen. Wissen leider die meisten freien Werkstätten nicht. Handbremse lösen, alte Scheibe runter, neue rauf, fertig.🙄