

# **Standheizung - Innenraum nass**

**Beitrag von „juma“ vom 27. November 2015 um 13:48**

Servus,

klings nach deutlich zu viel Feuchtigkeit im Innenraum des Fahrzeugs.

Heb mal die Fussmatten hoch und fühl, ob da nicht Wasser drunter ist, vorzugsweise beim Beifahrer.