

Keyless Access Problem

Beitrag von „mark1“ vom 2. Dezember 2015 um 21:58

Ich bin einen Schritt weiter gekommen- bei mir spinnen die Sensoren im Türgriff ...
Das könnte auch der Grund für Dein selbsttätiges Ver-/Entriegeln sein
Ich habe das (0 Euro Lösung) einfach abgeklemmt, siehe hier:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...SY-deaktivieren>

Wer auch die Schalter defekt hat, einfach eine Leitung (Pin 3, siehe obiger Post) mehr abklemmen
Anbei die Stromlaufpläne der Fahrertür

Gruss

Mark